Instrumento do restauro: Baixo elétrico Ibanez Gio

Luthier do Restauro: Erick Heidemann Leal

Condições iniciais do instrumento: O instrumento estava com marcas das cordas nos primeiros trastes e apresentava trastejamento na 2ª casa das cordas ré e lá. Além disso, a escala estava engordurada.

Intervenções: Limpar a escala, nivelar os trastes, arredondar os trastes e hidratar a escala.

Preço do serviço: R$120,00

Limpeza da escala: Foi usada palha de aço 0000 para retirar as sujidades impregnadas na madeira da escala.

Nivelar e arredondar os trastes: A escala foi protegida com fita azul da 3M e, depois, com uma lima chata, foi realizado um desbaste longitudinal nos trastes até as irregularidades sumirem. Os trastes foram arredondados com uma lima triangular, finalizados com lixas e com palha de aço comum para obter-se brilho deles.





Hidratação da escala: Foi aplicado óleo de peroba na madeira da escala para revitalizá-la.

Instrumento finalizado